



BYM INGENIERIA S.A.S
NIT 900,140,595-5 - Responsable de IVA
CR 13 N 9B 51 CAJICA - CUNDINAMARCA
Teléfono: 3156164305
CONTABILIDAD@VALVULASYACCESORIOSBYM.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.B 1219

Expedida 2025/01/21 Vence 2025/02/15

Cliente: MUNICIPIO DE CHIA							Nit: 899,999,172 -8
Dirección: CR 11 11 29							Tel:
Ciudad: CHIA - CUNDINAMARCA Correo: contabilidad@chia.gov.co							
#	Código	Descripción	Medida	IVA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	ACCO1	FILTRO ACEITE (BOMBA #1)	Unid	19%	1	93,661.00	\$93,661.00
2	ACCO2	FILTRO COMBUSTIBLE (BOMBA #1)	Unid	19%	1	73,943.00	\$73,943.00
3	ACCO3	FILTRO AIRE (BOMBA #1)	Unid	19%	1	361,499.00	\$361,499.00
4	ACCO4	ACEITE MOTOR (BOMBA #1)	Unid	19%	1	1,035,200.00	\$1,035,200.00
5	ACCO5	SUMINISTRO CORDON DE ASBESTO (BOMBA #1)	Unid	19%	1	147,886.00	\$147,886.00
6	ACCO6	ACOPLE OMEGA E30 (BOMBA #1)	Unid	19%	1	4,559,349.00	\$4,559,349.00
7	ACCO7	REFRIGERANTE (BOMBA #1)	Unid	19%	1	361,499.00	\$361,499.00
8	ACCO8	FILTRO COMBUSTIBLE COMPLETO (BOMBA #1)	Unid	19%	1	361,499.00	\$361,499.00
9	ACCO9	BOTON EMERGENCIA (BOMBA #1)	Unid	19%	1	213,613.00	\$213,613.00
10	ACCO10	MANGUERA DE 12 CON VALVULA (BOMBA #1)	Unid	19%	1	12,011,609.00	\$12,011,609.00
11	ACCO11	BATERIA 4D (BOMBA #1)	Unid	19%	1	1,643,175.00	\$1,643,175.00
12	ACCO12	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO ELECTRICO (BOMBA #1)	Unid	19%	1	657,270.00	\$657,270.00
13	ACCO13	MANO DE OBRA, INSTALACION ACCESORIOS Y ALINEACION MOTOR DE BOMBA (BOMBA #1)	Unid	19%	1	3,067,260.00	\$3,067,260.00
14	ACCO14	FILTRO ACEITE (BOMBA #2)	Unid	19%	1	93,660.00	\$93,660.00
15	ACCO15	FILTRO COMBUSTIBLE (BOMBA #2)	Unid	19%	1	73,943.00	\$73,943.00
16	ACCO16	FILTRO AIRE (BOMBA #2)	Unid	19%	1	361,499.00	\$361,499.00
17	ACCO17	ACEITE MOTOR (BOMBA #2)	Unid	19%	1	1,035,201.00	\$1,035,201.00
18	ACCO18	SUMINISTRO CORDON DE ASBESTO (BOMBA #2)	Unid	19%	1	147,886.00	\$147,886.00
19	ACCO19	REFRIGERANTE (BOMBA #2)	Unid	19%	1	361,499.00	\$361,499.00
20	ACCO20	FILTRO COMBUSTIBLE COMPLETO (BOMBA #2)	Unid	19%	1	361,499.00	\$361,499.00
21	ACCO21	BOTON EMERGENCIA (BOMBA #2)	Unid	19%	1	213,613.00	\$213,613.00
22	ACCO22	MANGUERA DE 12 CON VALVULA (BOMBA #2)	Unid	19%	1	12,011,610.00	\$12,011,610.00
23	ACCO23	BATERIA 4D (BOMBA #2)	Unid	19%	1	1,643,175.00	\$1,643,175.00
24	ACCO24	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO ELECTRICO (BOMBA #2)	Unid	19%	1	657,270.00	\$657,270.00
25	ACCO25	MANO DE OBRA, INSTALACION ACCESORIOS Y ALINEACION MOTOR DE BOMBA (BOMBA #2)	Unid	19%	1	3,067,260.00	\$3,067,260.00
Sub Total							\$44,615,578.00
Descuento							\$2.82
I.V.A							\$8,476,959.82
Total items:25							\$53,092,535.00
Total Factura							\$53,092,535.00

Son: CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L
Forma de pago:Crédito , Plazo: 2025/02/15

Resolución facturación No. 18764081784954 del 2024/10/18 al 2026/04/18, consecutivos autorizados del B1145 al B10000
Actividad Economica 4752 ICA Cajica 8/1000 vigencia 18 meses matricula mercantil N 1686434 no somos Autorrerenedores ni Grandes Contribuyentes

Firma y Sello del Cliente: _____ Fecha Recibido: _____



Cufe: c9d019afea8f0064fc63fd27a97cd115041f619124c89bb070211499ccd374cf1d89d50e5a3da1508b546877b7c3fe1

Representación impresa de factura electrónica de venta

Operador: CADENA S.A Nit: 890930534

Fecha hora validación: 2025-01-21 12:54



INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Número del Contrato:	CO1.PCCNTR.7186126		
Objeto del Contrato:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS BOMBAS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REDUCIR EL RIESGO DE INUNDACION EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE CHIA		
Contratista:	BYM INGENIERIA SAS		
NIT	900140595-5		
Fecha Inicio del Contrato	31 – 12 – 2024	Fecha de Terminación	21 – 01 – 2025
Periodo del Informe	31 – 12 – 2024 / 21 – 01 – 2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO

Valor total del Contrato	\$53.092.535
Valor a Pagar en este periodo	\$53.092.535
Saldo por Pagar	\$53.092.535
Pago No.	1

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES

A la fecha de presentación del presente informe y documento soporte de pago, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, certifico que dicha entidad se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, durante los últimos seis (6) meses calendario, Igualmente certifico que la empresa no se encuentra obligada a la contratación de aprendices, Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR PAGO POR SERVICIOS EN EL PRESENTE INFORME	FECHA INICIO / FECHA TERMINACIÓN CONTRATO
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	\$53.092.535	31-12-2024 / 21-01-2025

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
Salud	12	ENERO – 2025	\$ 1.309.990
Pensión			\$ 3.990.100
ARL			\$ 926.100

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. CO1.PCCNTR.7186126 me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo 31 – 12 – 2024 / 21 – 01 – 2025, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS																																																												
1. Cumplir con el objeto del contrato conforme a las especificaciones mínimas establecidas en el presente proceso, asegurando que todas las actividades y entregables se ajusten a los estándares y requisitos definidos	Entre los días 7 de enero y 21 de enero de 2025 se realizan las actividades para desarrollar el objeto del contrato CO1.PCCNTR.7186126 de 2025 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS BOMBAS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REDUCIR EL RIESGO DE INUNDACION EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE CHIA)om Nombradas a continuacion • Cronograma de actividades • Diagnostico bombas 1 y 2 • Mantenimiento preventivo y correctivo bombas 1y 2 • Cambio de repuestos • Puestas en marcha de bombas 1 y 2 • Entrega a la supervisión bombas 1y2																																																												
2. Presentar un cronograma detallado de actividades de ejecución, en el cual se especifiquen claramente las tareas a realizar en relación con el mantenimiento e instalación de los equipos, así como los plazos correspondientes dentro del periodo de ejecución del contrato.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES contrato CO1.PCCNTR.7186126 de 2025 <table><tr><th>Día</th><th>Actividad</th><th>Responsable</th><th>Notas</th></tr><tr><td>1</td><td>Recepción de materiales y repuestos</td><td>Equipo de logística</td><td>Verificar especificaciones</td></tr><tr><td>2</td><td>Cambio del filtro de aceite y aceite del motor</td><td>Técnico mecánico</td><td>Asegurarse de usar aceite 15W-40 de calidad</td></tr><tr><td>3</td><td>Reemplazo del filtro de combustible</td><td>Técnico mecánico</td><td>Limpieza de líneas incluida</td></tr><tr><td>4</td><td>Sustitución del filtro de aire</td><td>Técnico mecánico</td><td>Comprobar sistema de admisión</td></tr><tr><td>5</td><td>Cambio del cordón de asbesto</td><td>Técnico especializado</td><td>Revisión adicional del aislamiento</td></tr><tr><td>6</td><td>Inspección y reemplazo del refrigerante</td><td>Técnico mecánico</td><td>Verificar fugas en el sistema de enfriamiento</td></tr><tr><td>7</td><td>Instalación del nuevo botón de emergencia</td><td>Técnico eléctrico</td><td>Realizar pruebas funcionales</td></tr><tr><td>8</td><td>Sustitución de la manguera de 12" y válvula</td><td>Técnico hidráulico</td><td>Confirmar correcto ajuste y estanqueidad</td></tr><tr><td>9</td><td>Cambio de batería 4D</td><td>Técnico eléctrico</td><td>Limpiar terminales y comprobar carga</td></tr><tr><td>10</td><td>Pruebas de funcionamiento general</td><td>Todo el equipo</td><td>Verificar operatividad de todos los sistemas</td></tr><tr><td>11</td><td>Ajustes finales y solución de problemas</td><td>Todo el equipo</td><td>Corregir cualquier anomalía</td></tr><tr><td>12</td><td>Documentación y cierre del proyecto</td><td>Coordinador de proyecto</td><td>Actualizar historial de mantenimiento</td></tr><tr><td>13</td><td>Revisión por parte del supervisor</td><td>Supervisor técnico</td><td>Asegurar conformidad con estándares</td></tr><tr><td>14</td><td>Entrega del equipo al área operativa</td><td>Coordinador de proyecto</td><td>Incluir informe de actividades realizadas</td></tr></table>	Día	Actividad	Responsable	Notas	1	Recepción de materiales y repuestos	Equipo de logística	Verificar especificaciones	2	Cambio del filtro de aceite y aceite del motor	Técnico mecánico	Asegurarse de usar aceite 15W-40 de calidad	3	Reemplazo del filtro de combustible	Técnico mecánico	Limpieza de líneas incluida	4	Sustitución del filtro de aire	Técnico mecánico	Comprobar sistema de admisión	5	Cambio del cordón de asbesto	Técnico especializado	Revisión adicional del aislamiento	6	Inspección y reemplazo del refrigerante	Técnico mecánico	Verificar fugas en el sistema de enfriamiento	7	Instalación del nuevo botón de emergencia	Técnico eléctrico	Realizar pruebas funcionales	8	Sustitución de la manguera de 12" y válvula	Técnico hidráulico	Confirmar correcto ajuste y estanqueidad	9	Cambio de batería 4D	Técnico eléctrico	Limpiar terminales y comprobar carga	10	Pruebas de funcionamiento general	Todo el equipo	Verificar operatividad de todos los sistemas	11	Ajustes finales y solución de problemas	Todo el equipo	Corregir cualquier anomalía	12	Documentación y cierre del proyecto	Coordinador de proyecto	Actualizar historial de mantenimiento	13	Revisión por parte del supervisor	Supervisor técnico	Asegurar conformidad con estándares	14	Entrega del equipo al área operativa	Coordinador de proyecto	Incluir informe de actividades realizadas
Día	Actividad	Responsable	Notas																																																										
1	Recepción de materiales y repuestos	Equipo de logística	Verificar especificaciones																																																										
2	Cambio del filtro de aceite y aceite del motor	Técnico mecánico	Asegurarse de usar aceite 15W-40 de calidad																																																										
3	Reemplazo del filtro de combustible	Técnico mecánico	Limpieza de líneas incluida																																																										
4	Sustitución del filtro de aire	Técnico mecánico	Comprobar sistema de admisión																																																										
5	Cambio del cordón de asbesto	Técnico especializado	Revisión adicional del aislamiento																																																										
6	Inspección y reemplazo del refrigerante	Técnico mecánico	Verificar fugas en el sistema de enfriamiento																																																										
7	Instalación del nuevo botón de emergencia	Técnico eléctrico	Realizar pruebas funcionales																																																										
8	Sustitución de la manguera de 12" y válvula	Técnico hidráulico	Confirmar correcto ajuste y estanqueidad																																																										
9	Cambio de batería 4D	Técnico eléctrico	Limpiar terminales y comprobar carga																																																										
10	Pruebas de funcionamiento general	Todo el equipo	Verificar operatividad de todos los sistemas																																																										
11	Ajustes finales y solución de problemas	Todo el equipo	Corregir cualquier anomalía																																																										
12	Documentación y cierre del proyecto	Coordinador de proyecto	Actualizar historial de mantenimiento																																																										
13	Revisión por parte del supervisor	Supervisor técnico	Asegurar conformidad con estándares																																																										
14	Entrega del equipo al área operativa	Coordinador de proyecto	Incluir informe de actividades realizadas																																																										



INFORME PREVIO MOTOBOMBAS ALCALDIA DE CHIA

Equipo Inspeccionado: Motobombas #1 y #2

Objetivo del Informe:

Este informe detalla los hallazgos y las acciones tomadas durante la inspección y mantenimiento de la motobomba referencia Iovol 1004TG #1 y #2, con enfoque en los componentes especificados, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y prevenir fallos futuros.

3. Realizar un diagnóstico mecánico de cada una de las bombas, y entregar un informe de cada una con su plan de mantenimiento.

MOTOMOBMA #1

1. Filtro de Aceite

Especificación:

El filtro de aceite utilizado en esta motobomba es de tipo cartucho, diseñado para filtrar las impurezas del aceite del motor, con capacidad para soportar altas temperaturas y presiones de trabajo.

Estado:

El filtro de aceite estaba en condiciones aceptables, sin obstrucciones ni acumulación excesiva de impurezas. Sin embargo, el aceite del motor estaba visiblemente más oscuro de lo habitual, lo que indica que necesita ser reemplazado.

Acción recomendada:

- Cambio del filtro de aceite.
- Reemplazo del aceite del motor con el tipo recomendado por el fabricante
- Revisar el sistema de lubricación para evitar posibles fugas.

2. Filtro de Combustible

Especificación:

El filtro de combustible es un filtro de tipo secuencial, diseñado para filtrar el combustible antes de que llegue al motor. Su función principal es retener partículas de suciedad y agua, garantizando la eficiencia del sistema de inyección de combustible.

Estado:

El filtro de combustible se encuentra en condiciones adecuadas. Se observaron obstrucciones y contaminación. Las mangueras de entrada y salida del combustible están bien conectadas y sin fugas.

Acción recomendada:

- Inspección periódica para verificar la acumulación de contaminantes.
- Reemplazo del filtro de combustible

3. Filtro de Aire

Especificación:

El filtro de aire es de tipo pleat, diseñado para filtrar las partículas en el aire que ingresan al motor, garantizando que solo aire limpio entre en los cilindros y evitando el desgaste prematuro.

Estado:

El filtro de aire tiene una acumulación moderada de polvo y suciedad. Está obstruido parcialmente, pero ha perdido parte de su capacidad filtrante por deterioro.

Acción recomendada:

- Limpieza del filtro de aire.
- Si la suciedad persiste o el filtro está deteriorado, se recomienda su reemplazo por uno nuevo, según las especificaciones del fabricante.

4. Aceite del Motor

Especificación:

El aceite del motor es un lubricante multigrado, con una viscosidad recomendada de 15W-40, formulado para

ofrecer una protección superior contra el desgaste, la corrosión y el sobrecalentamiento en motores de combustión interna de alta demanda.

Estado:

El aceite del motor tiene un color oscuro y su viscosidad ha disminuido debido al uso. El nivel de aceite es adecuado, pero la calidad del mismo no es óptima para un funcionamiento eficiente del motor.

Acción recomendada:

- Reemplazo del aceite del motor con la especificación recomendada: 15W-40, y asegurarse de que se utilice un aceite de alta calidad, como el aceite sintético o semisintético aprobado por el fabricante.

5. Suministro Cordón de Asbestos

Especificación:

El cordón de asbestos utilizado es un material aislante, diseñado para proteger las partes expuestas al calor elevado, como las conexiones de escape o de compresión en la motobomba.

Estado:

El cordón de asbestos presenta signos de deterioro.

Acción recomendada:

- Monitorear el estado del cordón en futuras inspecciones.
- Reemplazar el cordón de asbestos.

6. Acople Omega E30

Especificación:

El acople Omega E30 es un acople flexible de tipo mecánico, utilizado para conectar los componentes del sistema de transmisión, absorbiendo vibraciones y evitando la transmisión de esfuerzos excesivos a los elementos conectados.

Estado:

El acople Omega E30 presenta un desgaste y se encuentra en funcionamiento incorrecto. Presentando signos de fatiga material y de fallos en la transmisión de torque.

Acción recomendada:

- Inspección periódica para verificar la evolución del desgaste.
- Es necesario un reemplazo inmediato, y se sugiere revisar el acople cada 1000 horas de operación.

7. Refrigerante

Especificación:

El refrigerante utilizado es una mezcla de agua destilada y anticongelante con una concentración de aproximadamente 50/50, diseñado para mantener la temperatura del motor dentro de un rango seguro, evitando el sobrecalentamiento y la congelación en condiciones extremas.

Estado:

El nivel de refrigerante es adecuado, pero el líquido muestra signos de decoloración, lo que indica que ha perdido parte de sus propiedades anticorrosivas y de transferencia térmica.

Acción recomendada:

- Reemplazo del refrigerante con una mezcla nueva de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
- Comprobar el sistema de enfriamiento por posibles fugas antes de realizar el llenado.

8. Botón de Emergencia

Especificación:

El botón de emergencia es un interruptor de parada rápida, diseñado para cortar el suministro de energía a la motobomba en caso de una emergencia, garantizando la seguridad del equipo y del operador.

Estado:

El botón de emergencia fue probado y se verificó que su funcionamiento es correcto. Al presionarlo se evidencia dificultades en el arranque.

Acción recomendada:

- Mantener el botón de emergencia en buen estado.
- Realizar cambio del mismo.
- Probar su funcionamiento de manera periódica en las inspecciones regulares para asegurar que siempre esté operativo.

9. Manguera de 12" con Válvula

Especificación:

La manguera de 12" es de material resistente a la abrasión y a la presión, diseñada para soportar las condiciones operativas de alta demanda. La válvula es manual, instalada para regular el flujo de líquido dentro del sistema.

Estado:

La manguera de 12" se encuentra con deterioro, presentando signos de desgaste significativo. La válvula no funciona.

Acción recomendada:

- Reemplazar la manguera de succión y válvula.

10. Batería 4D

Especificación:

La batería 4D es una batería de plomo-ácido de ciclo profundo, diseñada para proporcionar la energía necesaria para el arranque del motor y mantener el sistema eléctrico operativo bajo condiciones exigentes.

Estado:

La batería tiene un nivel parcial de carga, pero se ha detectado corrosión en los terminales. Esto puede afectar el rendimiento en los arranques, reduciendo la vida útil de la batería si no se corrige.

Acción recomendada:

- Limpieza de los terminales de la batería.
- Revisión periódica de la carga de la batería y su capacidad para asegurar un arranque adecuado.
- Realizar reemplazo de la batería.





MOTOBOMBA #2

Equipo Inspeccionado: Motobomba Lovol 1004TG

Resumen del Estado de la Motobomba

Tras la inspección técnica realizada a la motobomba, se evidenció que varios de sus componentes presentan condiciones de desgaste o deterioro que comprometen su rendimiento y fiabilidad operativa. Por lo tanto, es necesario realizar el cambio inmediato de los siguientes ítems para garantizar el correcto funcionamiento y prolongar la vida útil del equipo.

Ítems a Cambiar y Acciones Recomendadas

1. Filtro de Aceite

- Estado Actual: Desgaste evidente del filtro; se observó aceite contaminado y oscurecido.
- Acción Requerida: Reemplazo del filtro de aceite por uno nuevo que cumpla con las especificaciones del fabricante. Realizar cambio de aceite simultáneamente.

2. Filtro de Combustible

- Estado Actual: Obstrucciones parciales y contaminación visible, lo que puede afectar la inyección de combustible.
- Acción Requerida: Sustitución del filtro de combustible y limpieza de las líneas de combustible.

3. Filtro de Aire

- Estado Actual: Acumulación moderada de polvo y suciedad; pérdida parcial de capacidad filtrante.
- Acción Requerida: Cambiar el filtro de aire por uno nuevo y verificar el estado del sistema de admisión.

4. Aceite del Motor

- Estado Actual: Aceite degradado, color oscuro y pérdida de viscosidad adecuada.
- Acción Requerida: Reemplazo del aceite del motor con un lubricante multigrado 15W-40 de alta calidad, aprobado por el fabricante.

5. Cordón de Asbesto

- Estado Actual: Signos de desgaste y deterioro en el material aislante.

- Acción Requerida: Reemplazar el cordón de asbesto y realizar inspección periódica para monitorear su estado.

6. Refrigerante

- Estado Actual: Líquido refrigerante decolorado, lo que indica pérdida de propiedades anticorrosivas y térmicas.
- Acción Requerida: Sustitución del refrigerante por una mezcla nueva de agua destilada y anticongelante (50/50). Verificar el sistema de enfriamiento para descartar fugas.

7. Botón de Emergencia

- Estado Actual: Presenta fallas intermitentes en su funcionamiento.
- Acción Requerida: Reemplazo del botón de emergencia y prueba funcional para garantizar su correcta operación.

8. Manguera de 12" con Válvula

- Estado Actual: Manguera con desgaste significativo y válvula fuera de servicio.
- Acción Requerida: Cambiar la manguera y la válvula por componentes nuevos y adecuados para las condiciones operativas.

9. Batería 4D

- Estado Actual: Corrosión en los terminales y nivel de carga parcial, lo que afecta los arranques del motor.
- Acción Requerida: Sustitución de la batería por una nueva y limpieza de los terminales para evitar acumulación de corrosión futura.



SE REALIZA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO RESPECTIVO ALAS BOMBAS 1 Y 2 SEGÚN CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR SEGÚN CONTRATO

4. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las bombas Lovol, garantizando que dichas actividades se lleven a cabo de acuerdo con las necesidades específicas de cada equipo y conforme a las mejores prácticas

5. Suministrar todos los elementos y materiales requeridos según lo especificado en la ficha técnica, asegurando que estos cumplan con las características y estándares de calidad necesarios para el correcto desempeño de las actividades contractuales

1) FILTRO DE ACEITE:

2) ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Tipo cartucho

3) APLICACIONES Y BENEFICIOS:

Eficiencia, capacidad, resistencia al flujo

4) EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



1. FILTRO DE COMBUSTIBLE:


2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Tipo secuencial

3. APLICACIONES Y BENEFICIOS:

Filtrado de impurezas del acpm, se recomienda las 7mil horas realizar el cambio

4. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



6. Garantizar que los repuestos utilizados por el oferente favorecido en desarrollo de los mantenimientos preventivos y correctivos deben ser nuevos y originales, de acuerdo con la marca de los equipos, no se aceptan repuestos de segunda, remanufacturados u homologados.

7. Reponer los elementos o repuestos que resulten con daños de fábrica o se descompongan por inadecuada manipulación por parte del personal a cargo del contratista, sin que esto genere costos adicionales para el Municipio.

8. Presentar fotografías de los trabajos realizados antes, durante y al finalizar el mantenimiento de cada bomba, máquina y/o equipo.

1. FILTRO DE AIRE:

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Tipo pleat

3. APLICACIONES Y BENEFICIOS:

Filtrado de impurezas del aire, se recomienda las 7mil horas realizar el cambio

4. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



5.

1. ACEITE MOTOR:

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

20w 50

3. APLICACIONES Y BENEFICIOS:

Buen funcionamiento del equipo

4. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



1. SUMINISTRO CORDON DE ASBESTO:

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Material aislante

3. APLICACIONES Y BENEFICIOS:

Funciona como un sello mecánico evitando que ingrese el agua al equipo

4. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



1. ACOUPLE OMEGA E30:

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Acople flexible tipo mecanico E30

3. APLICACIONES Y BENEFICIOS:

Sirve como conductor del motor hacia la bomba

4. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



INGENIERIA

1. REFRIGERANTE:

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Radiador

3. APLICACIONES Y BENEFICIOS:

Buen funcionamiento del equipo

4. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



1. FILTRO COMBUSTIBLE COMPLETO:

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

TIPO SECUENCIAL

3. APLICACIONES Y BENEFICIOS:

4. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



1. BOTON EMERGENCIA:

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

INTERRUPTOR DE PARADA RAPIDA

3. APLICACIONES Y BENEFICIOS:

PREVENCION DE INCIDENTES

4. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



1. MANGUERA DE 12" CON VALVULA:

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

TUBERIA DE 12" EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
AJUSTADA CON VALVULA DE PIE Y 2 PORTA BRIDAS

3. APLICACIONES Y BENEFICIOS:

MANTENER AGUA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA

4. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



1. BATERIA 4D:

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

BATER DE 12W

3. APLICACIONES Y BENEFICIOS:

GENERAR BUEN FUNCIONAMIENTO ELECTRICO DEL EQUIPO

4. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



ITEM 12

1. MANO DE OBRA MANTENIMIENTO ELECTRICO:

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

AJUSTE DE Y CAMBIO DE CABLEADO

3. APLICACIONES Y BENEFICIOS:

PREVENIR DAÑOS MATERIALES POR MAL FUNCIONAMIENTO

4. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



1. MANO DE OBRA, INSTALACION ACCESORIOS Y ALINEACION MOTOR BOMBA:

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ALINEAMIENTO DE BOMBA PARA EVITAR OBSTRUCCION DEL EQUIPO

3. APLICACIONES Y BENEFICIOS:

CORRECTO USO DEL EQUIPO

4. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



1. FILTRO DE ACEITE:

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

TIPO CARTUCHO

3. APLICACIONES Y BENEFICIOS:

Eficiencia, capacidad, resistencia al flujo

4. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



1. FILTRO DE COMBUSTIBLE:

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Filtrado de impurezas del acpm, se recomienda las 7mil horas realizar el cambio

3. APLICACIONES Y BENEFICIOS:

TIPO SECUENCIAL

4. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



1. FILTRO AIRE:

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

TIPO PLEAT

3. APLICACIONES Y BENEFICIOS:

Filtrado de impurezas del aire, se recomienda las 7mil horas realizar el cambio

4. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



1. ACEITE MOTOR:

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

20W50

3. APLICACIONES Y BENEFICIOS:

Buen funcionamiento del equipo

4. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



1. SUMINISTRO CORDON DE ASBESTO:

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

MATERIAL AISLANTE

3. APLICACIONES Y BENEFICIOS:

Funciona como un sello mecánico evitando que ingrese el agua al equipo

4. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



1. REFRIGERANTE:

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

RADIADOR

3. APLICACIONES Y BENEFICIOS:

Sirve como conductor del motor hacia la bomba

4. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



1. FILTRO COMBUSTIBLE COMPLETO

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

TIPO SECUENCIAL

3. APLICACIONES Y BENEFICIOS:

4. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



1. BOTON EMERGENCIA:

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

INTERRUPTOR PARA RAPIDA

3. APLICACIONES Y BENEFICIOS:

PREVENCION DE INCIDENTES

4. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



1. MANGUERA DE 12" CON VALVULA:

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

TUBERIA DE 12" EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
AJUSTADA CON VALVULA DE PIE Y 2 PORTA BRIDAS

3. APLICACIONES Y BENEFICIOS:

MANTENER AGUA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO



1. BATERIA 4D:

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

BATERIA 12W

3. APLICACIONES Y BENEFICIOS:

GENERAR BUEN FUNCIONAMIENTO ELECTRICO DEL EQUIPO

INGENIERIA

4. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



1. MANO DE OBRA MANTENIMIENTO COMPLETO:

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

AJUSTE Y CAMBIO DE CABLEADO

3. APLICACIONES Y BENEFICIOS:

PREVENIR DAÑOS MATERIALES POR MAL FUNCIONAMIENTO

4. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS





INGENIERIA

1. MANO DE OBRA, INSTALACION ACCESORIOS Y ALINEACION MOTOR BOMBA:

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ALINEAMIENTO DE BOMBA PARA EVITAR OBSTRUCCION DEL EQUIPO

3. APLICACIONES Y BENEFICIOS:

CORRECTO USO DEL EQUIPO

4. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



Puesta en marcha y entrega de bombas


9.Devolver al supervisor, el inventario de los componentes de los vehículos, maquinaria y equipos menores que sean reemplazados, el mismo día de recibido del vehículo o maquina por parte del conductor o conductor mecánico y el Supervisor del Contrato.





ATENTAMENTE:

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Bernardo Ramirez Garavito'. The signature is written in a cursive style.

**BYM INGENIERIA SAS
BERNARDO RAMIREZ GARAVITO
REPRESENTANTE LEGAL**

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141156732303			
				 (415)7707212489984(8020) 000014115673230 3			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 7 6 7 3 6 5		3		Impuestos de Bogotá		3 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social CONSULTORIA E INGENIERIA 2R S.A.S							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Cundinamarca		Cajicá			
1 6 9		2 5		1 2 6			
41. Dirección principal CARRERA 9 A 9 A 46							
42. Correo electrónico CONSULTORIA.ING2R@GMAIL.COM							
43. Código postal 2 5 0 2 4 0				44. Teléfono 1 3 1 5 6 1 6 4 3 0 5			
				45. Teléfono 2			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
50. Código		1 2		51. Código		0	
7 1 1 2		2 0 2 3 1 0 2 6					
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 1 4 4 2 4 7 4 8 5 2 5 5							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre MORATO MIRANDA JENNY PAOLA 985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 3 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141156732303			
				 (415)7707212489984(8020) 000014115673230 3			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 7 6 7 3 6 5		3		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número		0				83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 2 3 1 0 2 6				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría						85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro		0 3				86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro		2 0 2 3 1 0 2 6				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		0 3 7 4 7 1 2 0					
78. Departamento		1 1					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Vigencia							
80. Desde							
81. Hasta							
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 1	2 0 2 3 1 0 2 6		-			
2	1 0 1	2 0 2 3 1 0 2 6		-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 3 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141156732303			
 (415)7707212489984(8020) 000014115673230 3							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 7 6 7 3 6 5		3		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN				99. Fecha inicio ejercicio representación			
1 8				2 0 2 3 1 0 2 6			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
1 3		1 0 2 3 9 1 3 3 6 7					
104. Primer apellido MORATO		105. Segundo apellido MIRANDA		106. Primer nombre JENNY		107. Otros nombres PAOLA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL				99. Fecha inicio ejercicio representación			
1 9				2 0 2 5 0 1 2 2			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
1 3		1 0 0 0 0 3 4 8 3 6					
104. Primer apellido MARTINEZ		105. Segundo apellido ORTIZ		106. Primer nombre JONATHAN		107. Otros nombres CAMILO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900140595	5	BYM INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VENTAS	Cra 13 No 9B-51 VDA CHUNTAME	CAJICA-CUNDINAMARCA	8663407	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1193591902	9480301898	E	2025/01/24	2025/01/14	BANCO DE BOGOTA		\$8,032,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: VENTAS (5 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: MAXIMA (5 Afiliados)																														
Ciudad: CAJICA Depto: CUNDINAMARCA (5 Afiliados)																														
1	CC	3108449	RAMIREZ GARAVITO BERNARDO																		0	EP5008	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	Si
2	CC	1070004096	RAMIREZ RUEDA DIEGO MAURICIO																	230301	30	EP5008	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	Si
3	CC	11275314	RAMIREZ RUEDA FREDY ALEXANDER																	230301	30	EP5008	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	Si
4	CC	1070005454	RAMIREZ RUEDA LADY DAYANA																	230301	30	EP5008	30	CCF24	30	14-11	30	0.522%	30	Si
5	CC	52666270	TORRES VENEGAS NOHORA FERNANDA											X						230301	2	EP5008	2	CCF24	2	14-11	2	0.000%	2	Si
6	CC	52666270	TORRES VENEGAS NOHORA FERNANDA																	230301	28	EP5008	28	CCF24	28	14-11	28	0.522%	28	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																			
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF					
SUCURSAL: MANTENIMIENTOS (7 Afiliados)																																			
Centro de Trabajo: MANTENIMEINTOS (7 Afiliados)																																			
Ciudad: CAJICA Depto: CUNDINAMARCA (7 Afiliados)																																			
7	CC	1070020539	GIL RODRIGUEZ DINAL EDUARDO												X					230201	1	EPS037	1	CCF24	1	14-11	1	0.000%	1	Si					
8	CC	1070020539	GIL RODRIGUEZ DINAL EDUARDO																	230201	29	EPS037	29	CCF24	29	14-11	29	6.960%	29	Si					
9	CC	35426247	ORTIZ RODRIGUEZ CRISTYN ALEXANDRA			X														25-14	20	EPS005	20	CCF24	20	14-11	20	6.960%	20	Si					
10	CC	1026558695	OSORIO MONGUI JAIME																	230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-11	30	6.960%	30	Si					
11	CC	1007160253	PEREZ SANTANA JHONATAN FELIPE																	230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-11	30	6.960%	30	Si					
12	CC	1070006398	RUEDA RAMIREZ EDISON FERNANDO												X					230301	3	EPS017	3	CCF24	3	14-11	3	0.000%	3	Si					
13	CC	1070006398	RUEDA RAMIREZ EDISON FERNANDO																	230301	27	EPS017	27	CCF24	27	14-11	27	6.960%	27	Si					
14	CC	1072667171	SANTOS ACOSTA JOSE LUIS			X														230301	20	EPS005	20	CCF24	20	14-11	20	6.960%	20	Si					
15	CC	1000183797	TORRES MORALES LUISA FERNANDA												X					230301	8	EPS017	8	CCF24	8	14-11	8	0.000%	8	Si					
16	CC	1000183797	TORRES MORALES LUISA FERNANDA																	230301	22	EPS017	22	CCF24	22	14-11	22	6.960%	22	Si					
Total Afiliados (12)																																			

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	\$4,486,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$288,000

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	\$3,990,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$208,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$926,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	\$926,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$1,309,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	12	\$1,309,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				12	\$1,309,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	\$875,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$237,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$52,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$144,000
TOTAL				12	\$8,032,100

CÉDULA DE CIUDADANÍA  REPÚBLICA DE COLOMBIA



Apellidos
RAMIREZ GARAVITO

NUIP 3.108.449

Nombres
BERNARDO

Nacionalidad
COL

Estatura
1.70

Sexo
M

Fecha de nacimiento
11 JUL 1958

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
NOCAIMA (CUNDINAMARCA)


Fecha y lugar de expedición
25 ABR 1977, NOCAIMA

Fecha de expiración
14 FEB 2033


Firma




.CO
014599901



REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha



ICCOL014599901215184<<<<<<<<<<
5807112M3302141COL3108449<<<<2
RAMIREZ<GARAVITO<<BERNARDO<<<<



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA. Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Yo, BERNARDO RAMIREZ GARAVITO, identificado con número de documento 3.108.449 de Nocaima, en mi condición de Representante Legal de BYM INGENIERIA SAS identificada con Nit 900.140.595-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certificó el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, JOHN HENRY ALBAÑIL GUZMAN, identificado con número de documento 79.791.928, y con Tarjeta Profesional No. 116.220-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de BYM INGENIERIA SAS identificado con Nit, 900.140.595-5 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.



La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a solicitud del interesado a los veinte días (20) del mes de enero del año Dos Mil Veinticinco (2025) con destino a cualquier persona interesada.

BERNARDO RAMIREZ GARAVITO
C.C. 3.108.449 DE NOCAIMA
R/L: BYM INGENIERIA SAS

JOHN HENRY ALBAÑIL GUZMAN
C.C. 79.791.928
TP: 116.220-T Revisor Fiscal

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

27624E2F122F6386

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JOHN HENRY ALBAÑIL GUZMAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79791928 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 116220-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

116220-T

**JOHN HENRY
ALBAÑIL GUZMAN
C.C. 79791928**

**RESOLUCION INSCRIPCION 16 FECHA 2006/03/02
UNIVERSIDAD JAVERIANA**



PRESIDENTE

Luiz Myriam Díaz Muñoz
LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ


125901

FIRMA DEL TITULAR

25427

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.791.928**

ALBAÑIL GUZMAN

APELLIDOS
JOHN HENRY

NOMBRES


FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-JUL-1977**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

08-AGO-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00200178-M-0079791928-20091126 0018352103A 1 1520482267